

災害による道路通行規制状況(8月6日 8時30分 現在)

番号	路線		箇所	規制原因			発生日時		規制延長	規制内容		解除(復)日時				迂回路			事務所名	概要
	路線名						月日	時間		当初	現在	月日	時間	迂	孤立集落	人数等				
315	白山内ヶ谷線	【確認中】	郡上市八幡町那比	災害	土砂流出	8/5	23:40		全面交通止	解除	8/6	4:55	無	無	0	郡上	・沢からの土砂流出 ・道路延長L=6.0m 幅員W=5.0m区間で土砂流出2箇所 ・流出土砂 厚みt=0~30cm V=3m ³ 程度 ・奥に民家があったため、除去作業を直ちに開始。(全面委託会社:高垣組) ・8/6 4:55 除去作業完了 通行可能になる。			

(累積)通行止め路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	0	0
一般県道	1	1
県管理道合計	1	1
総合計	1	1

現在通行止め路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	0	0
一般県道	0	0
県管理道合計	0	0
総合計	0	0